

АКТ
обследования по заявлению граждан

г. Старобельск

«20» 03 2025

Рабочая группа Администрации муниципального округа муниципальное образование Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики (далее - Администрации), в составе:

Цыганков Станислав Владимирович	Главный специалист отдела жилищно-коммунального обслуживания и благоустройства Управления
Сыровой Руслан Станиславович	Главный специалист отдела обеспечения жизнедеятельности населённых пунктов Старобельского муниципального округа управления жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения Администрации
Клепиков Сергей Геннадьевич	Специалист первой категории отдела жилищно-коммунального обслуживания и благоустройства Управления
Ткаченко Валерий Валерьевич	Начальник отдела чрезвычайных ситуаций, гражданской защиты населения, охраны труда и окружающей среды Администрации муниципального округа муниципальное образование Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики

произвела осмотр придомовой и домово́й территории

по адресу ул. Ленина, д. 83, г. Старобельск, Старобельский МО, ЛНР
в связи с обращением от 17.03.25 № Б-88 гр. Башировой Л.А.

В результате осмотра установлено:

на придомовой территории отсутствует колодец
в месте подключения (врезки) водопроводной сети
абонента в кооперативную сеть водоснабжения.
Водопроводная труба диаметром 80мм сеть абонен-
та проложена под землёй от места врезки в сторо-
ну дома заявителя и входит в специально соору-
женный колодец на территории заявителя. К трубе
диаметром 80мм приварен





