

АКТ
ВИЗУАЛЬНОГО ОСМОТРА
ДОМОВЛАДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: ул. Курова д.120, кв.1 г. Старобельск

« 20 » 02 2025г.

г. Старобельск

Рабочей группой в составе:

1. Главный специалист Отдела обеспечения жизнедеятельности населённых пунктов Старобельского муниципального округа Козакова Ольга Анатольевна
2. Специалист первой категории Отдела жилищно-коммунального обслуживания и благоустройства Клепиков Сергей Геннадьевич
3. Главный специалист Отдела обеспечения жизнедеятельности населённых пунктов Старобельского муниципального округа Сыровой Руслан Станиславович

В присутствии: Индюча Валентина Михайловна (сестра)

Проведено визуальное обследование домовладения (домостроения), расположенного по адресу: ул. Курова, д.120, кв.1, г. Старобельск, муниципальное образование Старобельский муниципальный округ ЛНР

в котором проживает Буракова Татся Михайловна, 22.11.1925г.р. участник боевых действий

В результате осмотра выявлено Буракова Т.М. требует вместе с сестрой - Индючей В.М. Неподается в устройстве навеса над крыльцом дома, покраске полов, межкомнатных дверей - зшт. и побелке потолков, замена ступеньки (крышки) унитаза.

Рабочая группа по результатам обследования пришла к выводу, что необходимо установка навеса над крыльцом, покраска дверей и пола, побелка потолков, замена крышки унитаза.

Член рабочей группы

Член рабочей группы

Член рабочей группы

Фотоматериалы прилагаются.

Козакова О.А.

Клепиков С.Г.

Сыровой Р.С.



ул. Купцова, дом 120, комната 1



гг. Рубога, Дача 120 вбпрмуре 1



гн. Купцова дом 120, вбав мене 1